

城镇燃气跨部门“双随机一公开”联合抽查记录表

企业名称: 中石化销售有限公司 王塘加气站

序号	检查项目	检查情况
1	应制定各岗位安全操作规程、岗位责任制、交接班制、巡回检查制、安全教育制、事故紧急处理预案、钢瓶充装检查制、门卫登记制等安全管理制度	✓
2	应有设备维修、保养制度和设备档案	✓
3	罐区应有防火、防爆、防雷和防静电安全措施,并装有可燃气体报警器和检测装置	✓
4	罐区所有储罐均需有质监部门颁发的压力容器使用证和定期检验报告	✓
5	储罐上的安全阀、液位计、温度计、压力表应定期检验,喷淋装置系统符合消防要求,液位计上有最高液面限位线	✓
6	有残液回收装置和相应的安全措施	✓
7	灌装台帐记录齐全,超期钢瓶及时送检	✓
8	液化石油气槽车应有质监部门颁发的使用证和定期检验报告	✓
9	烃泵、压缩机专人操作、专人管理,并定期检修	✓
10	应配备一定数量的消防设备,每半年检查一次	✓
11	罐区应有两路电源,总控制水阀设在防火堤外	✓
12	应设有专用消防水源,消防系统能随时投入正常使用,消防通道保持畅通	✓
13	液化气管理、灌装、运输人员应经专业安全知识培训,槽车驾驶员、押运员均应持证上岗	✓
14	应配备与储存量相适应的管理人员和专(兼)职消防队员,并定期训练	✓
备注		

检查人员：市住建局：

胡宇

市市场监管局：

李强

市执法局：

钟春荣

市消防局：

被检查单位代表人：

马丁

日期：2019年9月18日

城镇燃气跨部门“双随机一公开”联合抽查记录表

企业名称: 惠州市林田福利燃气有限公司

序号	检查项目	检查情况
1	应制定各岗位安全操作规程、岗位责任制、交接班制、巡回检查制、安全教育制、事故紧急处理预案、钢瓶充装检查制、门卫登记制等安全管理制度	✓
2	应有设备维修、保养制度和设备档案	✓
3	罐区应有防火、防爆、防雷和防静电安全措施,并装有可燃气体报警器和检测装置	✓
4	罐区所有储罐均需有质监部门颁发的压力容器使用证和定期检验报告	✓
5	储罐上的安全阀、液位计、温度计、压力表应定期检验,喷淋装置系统符合消防要求,液位计上有最高液面限位线	✓
6	有残液回收装置和相应的安全措施	✓
7	灌装台帐记录齐全,超期钢瓶及时送检	✓
8	液化石油气槽车应有质监部门颁发的使用证和定期检验报告	✓
9	烃泵、压缩机专人操作、专人管理,并定期检修	✓
10	应配备一定数量的消防设备,每半年检查一次	✓
11	罐区应有两路电源,总控制水阀设在防火堤外	✓
12	应设有专用消防水源,消防系统能随时投入正常使用,消防通道保持畅通	✓
13	液化气管理、灌装、运输人员应经专业安全知识培训,槽车驾驶员、押运员均应持证上岗	✓
14	应配备与储存量相适应的管理人员和专(兼)职消防队员,并定期训练	✓
备注		

检查人员：市住建局：李建军 柯宇

市市场监管局：李志强 钟锦书

市执法局：钟春荣

市消防局：黄永成

被检查单位代表人：黄永成

日期：2019年9月18日

城镇燃气跨部门“双随机一公开”联合抽查记录表

企业名称: 惠州星火能源有限公司泰成站

序号	检查项目	检查情况
1	应制定各岗位安全操作规程、岗位责任制、交接班制、巡回检查制、安全教育制、事故紧急处理预案、钢瓶充装检查制、门卫登记制等安全管理制度	✓
2	应有设备维修、保养制度和设备档案	✓
3	罐区应有防火、防爆、防雷和防静电安全措施,并装有可燃气体报警器和检测装置	✓
4	罐区所有储罐均需有质监部门颁发的压力容器使用证和定期检验报告	✓
5	储罐上的安全阀、液位计、温度计、压力表应定期检验,喷淋装置系统符合消防要求,液位计上有最高液面限位线	✓
6	有残液回收装置和相应的安全措施	✓
7	灌装台帐记录齐全,超期钢瓶及时送检	✓
8	液化石油气槽车应有质监部门颁发的使用证和定期检验报告	✓
9	烃泵、压缩机专人操作、专人管理,并定期检修	✓
10	应配备一定数量的消防设备,每半年检查一次	✓
11	罐区应有两路电源,总控制水阀设在防火堤外	✓
12	应设有专用消防水源,消防系统能随时投入正常使用,消防通道保持畅通	✓
13	液化气管理、灌装、运输人员应经专业安全知识培训,槽车驾驶员、押运员均应持证上岗	✓
14	应配备与储存量相适应的管理人员和专(兼)职消防队员,并定期训练	✓
备注		

消防水池水量不足
冷却喷淋喷头不通
消防栓带三股软管
消防设备维护保养记录流于形式

检查人员：市住建局：

李建华 彭宇

市市场监管局：

李志强 钟德林

市执法局：

钟春荣

市消防局：

马志城

被检查单位代表人：

胡东辉

日期：2019年9月18日

泰成气站整改报告

惠州市住建局:

惠州市住建局、执法局、消防局、市场监督管理局在于 2019 年 9 月 18 日对泰成气站进行联合检查，现场查出的 4 项问题，气站及时按安全整改要求进行整改；整改情况如下：

- 1、消防水池水位不足。已经进行消防池补水。附件一
- 2、罐区冷却喷淋喷头不通。已经对不通的管道进行更换，部分不通喷头已疏通。附件二
- 3、消防水带破损。已更换新的消防水带，附件三
- 4、消防设施维保记录流于形式。附件四

惠州星火能源有限公司

2019 年 9 月 27 日



附件一;



附件二;



附件三;



附件四:

	文件类型	工作记录		版次号: A/0	
	程序名称	星火能源 (肇庆) 气站消防设施设备及器材检查记录		检查人	黄少辉
	文件编号	F/XH-QP19-04-2016		日期	2019.9.21
检查内容	消防水泵运转是否正常			是 ☒	否 ☐
	消防水带、水枪是否齐全、完好、好用			是 ☒	否 ☐
	消防栓水阀是否灵敏、好用			是 ☒	否 ☐
	手提式干粉灭火器是否有效、完好、好用			是 ☒	否 ☐
	手提式干粉灭火器是否有效、完好、好用			是 ☒	否 ☐
	气站其它消防设备、设施、是否正常			是 ☒	否 ☐
	消防设施、设备、器材卫生状况			是 ☒	否 ☐
备注					

		文件类型	工作记录	版次号: A/0	
		程序名称	星火能源 (肇庆) 气站消防设施设备及器材检查记录	检查人	黄少辉
		文件编号	F/XH-QP19-04-2016	日期	2019.9.21
检查内容	消防水泵运转是否正常			是 ☒	否 ☐
	消防水带、水枪是否齐全、完好、好用			是 ☒	否 ☐
	消防栓水阀是否灵敏、好用			是 ☒	否 ☐
	手提式干粉灭火器是否有效、完好、好用			是 ☒	否 ☐
	手提式干粉灭火器是否有效、完好、好用			是 ☒	否 ☐
	气站其它消防设备、设施、是否正常			是 ☒	否 ☐
	消防设施、设备、器材卫生状况			是 ☒	否 ☐
备注					